

6 FLATS - PUSHROD ADJUSTMENT CHART

Lifter Movement 0.200"
 Preload Lifter 0.100"

Threads per Inch	24	28	32
Threads per 1/4"	6	7	8
Inches per THD	0.04167	0.03571	0.03125
Inches per Flat	0.00694	0.00595	0.00521
Flats for .100	14.4	16.8	19.2
Flats	14	16	19
Revolutions	2 Revs + 2 Flats	2 Revs + 4 Flats	3 Revs + 1 Flat
Preload	0.097	0.095	0.099
Flats	15	17	20
Revolutions	2 Revs + 3 Flats	2 Revs + 5 Flats	3 Revs + 2 Flats
Preload	0.104	0.101	0.104
Flats	16	18	21
Revolutions	2 Revs + 4 Flats	3 Revs	3 Revs + 3 Flats
Preload	0.111	0.107	0.109
Flats	17	19	22
Revolutions	2 Revs + 5 Flats	3 Revs + 1 Flat	3 Revs + 4 Flats
Preload	0.118	0.113	0.115
Flats	18	20	23
Revolutions	3 Revs	3 Revs + 2 Flats	3 Revs + 5 Flats
Preload	0.125	0.119	0.120
Flats	19	21	24
Revolutions	3 Revs + 1 Flat	3 Revs + 3 Flats	4 Revs
Preload	0.132	0.125	0.125
Flats	20	22	25
Revolutions	3 Revs + 2 Flats	3 Revs + 4 Flats	4 Revs + 1 Flat
Preload	0.139	0.131	0.130
Flats	21	23	26
Revolutions	3 Revs + 3 Flats	3 Revs + 5 Flats	4 Revs + 2 Flats
Preload	0.146	0.137	0.135
Flats	22	24	27
Revolutions	3 Revs + 4 Flats	4 Revs	4 Revs + 3 Flats
Preload	0.153	0.143	0.141